













- DELIMITACIONES**
-  LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO DE MARTOS
 -  LÍMITE PLAN ESPECIAL
 -  LÍMITE SUELO URBANO
- ESTADO DE LA EDIFICACIÓN**
-  EXCELENTE
 -  BUENO
 -  DEFICIENTE
 -  MUY DEFICIENTE
 -  RUIÑOSO
 -  REHABILITADO
 -  EN EJECUCIÓN
 -  SOLAR



PLAN ESPECIAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE MARTOS (JAÉN)
 INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO, AVANCE Y DAE 2023

INFORMACIÓN
 ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

1.6

